## ■対象機種

- <ICエンコーダー搭載プリンタ>
- CX-7000
- CX-7600
- ・CX-330 (USB-シリアル変換ケーブル使用時)
- ・CX-120 (USB-シリアル変換ケーブル使用時)
- ■設定(確認)方法

①PCと対象のプリンタをUSB接続する。(USB-シリアル変換ケーブル含む)

- ②「コンピュータ」 → 「右クリック」にて、「管理」を実行。
- ③「コンピューターの管理」-「デバイスマネージャー」より「ポート」を参照し、 「USB Serial Port」のCOM番号を確認。 → (COM1) となっていれば正常です。



※COM番号が正しくない場合、COM1に変更します。 他のデバイスで(COM1)を使用していないことを確認してください。

④「USB Serial Port」を右クリックし、「プロパティ」を開きます。

- ⑤「ポートの設定」タブの「詳細設定」画面より、ポート番号を「COM1」に変更します。
- ⑥最後に「OK」ボタンを押すと変更内容が反映されます。

(「使用中」の表示が出ても問題ありません。そのまま続行します)

ISB Serial Port (COMI)のプロパティ 図 全般 ポートの設定 NS1バー 詳細	COM1の詳細設定 5-3 6	)
5-1 ビット/移動) 8500 ・ データビットの) 8 ・ バリティアト 位し ・ ストップビットの2 1 ・ フロー制御の2 位し ・	COMR-1番号(P): COM1 USS転送サイズ 低ポーレートでのパワォーマンスを修正する場合は、低い設定にしてください。 高速パフォーマンスの場合は、高い設定にしてください。 受信 (パイト): 4096 ・ 送信 (パイト): 4096 ・	0K キャンセル 既定値(D)
5-2 詳細設定_(A) 展定値に展す(R)	BNオプション とりオプション レスポンス問題を修正するには、低い設定にしてください プラグアンドプレイ認識	V
	待ち時間 (msec): 16 マ シリアルプリンター記識	
	パワーオフキャンセル タイムアウト マーナ・サイナ	
	USB木技術 最小注筆が入業な() 70h (mmar)	[1]
 のK 年まンセル		ike 🖪

以上で設定は完了です。

## ■その他

- ・USBの差込位置を変えると、COM番号が変わってしまう場合があります。
- ・上記対応を行ってもICエンコードエラーが発生する場合、以下をお試しください。 ・プリンタの再起動(電源OFF → 数秒後、電源ON)
  - PCの再起動

その他、不明点がございましたら、弊社担当までご連絡ください。